

PROTEÇÃO DAS MÃOS

LUVA DE SEGURANÇA

LUVA RESISTENTE A IMPACTO

REFLETIVA VAQUETA P7

REFERÊNCIA:

WSL009

C.A (VÁLIDO ATÉ):

49166 (31/05/2028)

COMPOSIÇÃO:

100% couro

TAMANHOS:

9 (M) / 10 (G) / 11 (GG)

COR:

Cinza Claro / Vermelho / Branco

EMBALAGEM (Peso):

1 par (300g) | Pacote 10 pares (3kg) | Fardo 120 pares (120kg)

VALIDADE (Do produto):**36 meses****NCM:**

42032900



≡ DESCRIÇÃO

Luva de segurança fabricada em couro bovino tipo vaqueta na palma e face palmar dos dedos, dorso e face dorsal dos dedos, reforço interno na palma. A palma possui liner com material de resistência ao corte e o design que permite flexibilidade. Dorso e dedos com bumpers de borracha termoplástica e punho com fechamento ajustável tipo velcro. Possui propriedades eletrostáticas.

👍 INDICADO PARA

Indicado para proteção das mãos do usuário contra impactos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Normalmente utilizada em indústrias de fabricação, mineração, petróleo e gás, estrutura, indústria de autopeças, máquinas e equipamentos, fabricação de metal, serviços públicos, armazenamento, entre outros.

⚠️ RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Não utilizar para proteção contra agentes químicos e bacteriológicos; Não utilizar para manipulação de agrotóxicos; Não utilizar em substituição de luvas impermeáveis; Armazenar em local arejado, sem incidência de calor, luz solar; Quando o valor de rasgamento for maior que 1 a luva não deve ser utilizada onde houver riscos de enganchar ou enroscar em partes móveis de máquinas.



Consulte nossos técnicos para mais informações sobre o produto.

0800 340 0150 | 3249-0150

vendas@worksafety.com.br

www.worksafety.com.br

Rodovia MG 050, Km 92,6 s/n - Distrito Industrial, Itaúna - MG

PROTEÇÃO DAS MÃOS

LUVA DE SEGURANÇA

NORMAS TÉCNICAS

Níveis de Desempenho do EPI (Norma BS EN 388: 3144AP)

Os valores variam de 1 a 4 para abrasão, rasgamento e perfuração, e de 1 a 5 para corte (sendo 1 o pior resultado). O detalhamento do código 3144AP significa:

- 3 - Resistência à abrasão
- 1 - Resistência ao corte por lâmina
- 4 - Resistência ao rasgamento
- 4 - Resistência à perfuração por punção
- A - Resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado)
- P - Proteção adicional contra impacto

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Se a Luva não for descartável, é recomendado que o trabalhador lave com sabão neutro ou à seco no final do dia. Lembre sempre de não guardar o produto úmido, e deixá-lo secar sempre à sombra.

É indicado que o usuário tenha um segundo par para revezar. Dessa forma, terá o produto sempre limpo e em ótimo estado para utilizar novamente.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;
- Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;
- Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.



Consulte nossos técnicos para mais informações sobre o produto.

0800 340 0150 | 3249-0150
vendas@worksafety.com.br
www.worksafety.com.br
Rodovia MG 050, Km 92,6 s/n - Distrito Industrial, Itaúna - MG